


Bilaga 2 Områdesbeskrivning



1. Rörvik



Klassning

VA-bevakningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

68 st.

Hushåll med permanentboende 13, andel 19 %. Till hushåll med permanentboende har räknats sådana där ägare eller delägare har fastighetens adress som bostadsadress.

Sydväst om fritidshusområdet finns en camping med cirka 50 platser, en avloppsanläggning dimensionerad för 96 personekvivalenter finns i området.

Planläge

Fritidshusområde ca 5 km nordöst om Lappe. Området ligger i anslutning till sjön Hjälmarén. Större delen av området är detaljplanerat (undantaget de 4-5 sydligaste fastigheterna).

Bebyggelseutveckling

Det finns 8 obebyggda tomter i området.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Rörviks avloppsreningsverk är en gemensamhetsanläggning från 2017 dimensionerad för 300 personekvivalenter. I dagsläget är 70 fastigheter anslutna, 10 permanentboende och 60 fritidsboende. Recipient är sjön Hjälmarén. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för miljötillsyn på reningsverket och ställer krav utifrån gällande lagstiftning. Området har en gemensam vattentäkt som saknar vattenskyddsområde.

Förutsättningar för allmänt va

Ca 6 km från allmänt VA i Lappe eller Österåker i Vingåker. Osäkert om tillräcklig kapacitet finns i dessa områden för att kunna försörja Rörvik.

Vattenförekomstens ekologiska status

Hjälmaréns status bedöms som otillfredsställande. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

För att uppnå god ekologisk status behöver näringsämnen kväve och fosfor minska eller upphöra helt. Skydd för vattentäkt behövs.

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.


Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-bevakningsområde.

2. Blomsterhult



Klassning

VA-bevakningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

16 st.

Blandat permanentboende och fritidshus i området.

Planläge

Ej planlagt område. Samlad bebyggelse. Området är en gammal by omfattande av 10-tal småhus med kulturhistoriska värden. Väster om byn finns ytterligare bostadsfastigheter samt Rörviks camping med ca 50 platser. Ytterligare väster om Rörviks camping ligger fritidshus efter Hjälmarsstranden.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar. Området är inte inventerat. Anläggningarna är gamla och sannolikt bristfälliga.

Förutsättningar för allmänt VA

Ca 5 km från allmänt VA i Läppe eller Österåker i Vingåker. Osäkert om tillräcklig kapacitet finns i dessa områden för att kunna försörja Blomsterhult. Om utbyggnad av allmänt VA görs till Rörvik kan troligen även Blomsterhult anslutas.

Vattenförekomstens ekologiska status

Hjälmarens status bedöms som otillfredsställande. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. Åtgärder

Miljö- och hälsa

För att uppnå god ekologisk status behöver näringsämnen kväve och fosfor minska eller upphöra helt.

Området behöver inventeras för att få mer information gällande statusen på de befintliga anläggningarna i området samt deras påverkan på människors hälsa och miljö.

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-bevakningsområde.

3. Västtorp



Klassning

Bevakningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

22 st

Planläge

Ej planlagt område. Beläget ca 6 km norr om tätorten.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar. Tillsyn på avloppsanläggningar har gjorts i delar av området.

Förutsättningar för allmänt va

Ca 5 km till allmänt VA i Lappe eller Österåker. Osäkert om tillräcklig kapacitet finns i dessa områden för att kunna försörja Västertorp. Kostnadstäckningen för VA-utbyggnad i området bedöms vara ogynnsam då det är fastigheterna är stora och ligger glest vilket kräver långa ledningsdragningar.

Vattenförekommstens ekologiska status

Öljaren status bedöms som dålig. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

För att uppnå god ekologisk status behöver näringsämnen kväve och fosfor minska eller upphöra helt.

Området behöver inventeras för att få mer information gällande statusen på de befintliga anläggningarna i området samt deras påverkan på människors hälsa och miljö.

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.


Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. Enskilt VA-område.

4. Torp



Klassning

VA-bevakningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

16 st.

I huvudsak permanentboende i området.

Planläge

Ej planlagt område. Samlad bebyggelse Beläget 2,5 km väster om Österåker kyrkby.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar.

Förutsättningar för allmänt va

Ca 3 km till allmänt VA i Österåker. Osäkert om tillräcklig kapacitet finns i Österåker för att kunna försörja Torp. Kostnadstäckningen för VA-utbyggnad i området bedöms vara ogynnsam då det är få stora fastigheter som ligger glest vilket kräver långa ledningsdragningar.

Vattenförekomstens ekologiska status

Öljarens status bedöms som dålig. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

För att uppnå god ekologisk status behöver näringsämnen kväve och fosfor minska eller upphöra helt. Området behöver inventeras för att få mer information gällande statusen på de befintliga anläggningarna i området samt deras påverkan på människors hälsa och miljö.

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-bevakningsområde.

5. Österåker Högby



Klassning

VA-bevakningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

18 st

Planläge

Området är beläget intill väg 595 mellan Skogen och Österåkers kyrka. En del av området omfattas av detaljplan för fritidshusbebyggelse (grön markering).

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar.

Förutsättningar för allmänt va

Ca 2 km till allmänt VA i Österåker. Osäkert om tillräcklig kapacitet finns i Österåker för att kunna försörja området. Kostnadstäckningen för VA-utbyggnad bedöms vara ogynnsam då det är få stora fastigheter som ligger relativt glest vilket kräver långa ledningsdragningar.

Vattenförekomstens ekologiska status

Öljarens status bedöms som dålig. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

Eventuellt bristfälliga avloppsanläggningar behöver åtgärdas.

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-bevakningsområde.

6. Skogen



Klassning

Enskilt VA-område

Beskrivning

Antal hushåll
26 st.

Planläge

Ej planlagt område samlad bebyggelse. En av flera bebyggelsegrupper längs väg 595 ca 2 km söder om Österåkers kyrkby.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar. Under 2011 utfördes tillsyn på avloppsanläggningar i området och bristfälliga anläggningar har åtgärdats.

Förutsättningar för allmänt VA

Ca 3 km till allmänt VA i Österåker. Osäkert om tillräcklig kapacitet finns i Österåker för att kunna försörja området. Kostnadstäckningen för VA-utbyggnad bedöms vara ogynnsam då det är få relativt stora fastigheter som ligger glest vilket kräver långa ledningsdragningar.

Vattenförekomstens ekologiska status

Öljaren status bedöms som dålig. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

Bristfälliga avloppsanordningar har åtgärdats

Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. Enskilt VA-område.

7. Vik



Klassning

Enskilt VA-område

Beskrivning

Antal hushåll

17 st

Planläge

Samlad bebyggelse intill väg 582, ca 2 km norr om Vingåker centralort. Ej detaljplanelagt

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar. Under 2021 utfördes tillsyn på avloppsanläggningar i området och bristfälliga anläggningar har åtgärdats. En del av hushållen i området är anslutna till den allmänna VA-anläggningen som avtalskunder.

Förutsättningar för allmänt VA

Fler fastigheter kan eventuellt anslutas till den allmänna VA-anläggningen.

Vattenförekomstens ekologiska status

Kolsnarens status bedöms som otillfredsställande. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

Bristfälliga avlopp har åtgärdats.

Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. Enskilt VA-område.

8. Högsjö station



Klassning

Enskilt VA-område

Beskrivning

Antal hushåll

15 st

Planläge

Samlad bebyggelse intill järnvägen, ca 4 km nordöst om Högsjö. Ej detaljplanelagt

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

En stor andel av hushållen i området är anslutna till den allmänna VA-anläggningen som avtalskunder.

Förutsättningar för allmänt VA

Eventuellt kan fler fastigheter ansluta till den allmänna VA-anläggningen.

Vattenförekomstens ekologiska status

Högsjöns status bedöms som måttlig.

Behov av utredning och ev. Åtgärder

Miljö- och hälsa

I området är de flesta anslutna till allmänna va och påverkan bedöms som liten.

Planläggning

Uppgift saknas.

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. Enskilt VA-område.

9. Galltorp



Klassning

VA-utredningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

15 st

Planläge

Samlad bebyggelse intill Vingåkersvägen mellan Högsjö och Vingåker centralort, väster om området Billsbro. Ej detaljplanelagt.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar.

Förutsättningar för allmänt VA

Området ligger nära överföringsledningarna mellan Vingåker tätort och Högsjö och kan anslutas om behov föreligger. Kostnadstäckningen för VA-utbyggnad i området bedöms dock vara ogynnsam då det är stora fastigheter vilket kräver långa ledningsdragningar.

Vattenförekomstens ekologiska status

Nyköpingsåns avrinningsområde status bedöms som måttlig

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

Eventuellt bristfälliga avloppsanläggningar behöver åtgärdas.

Krav ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas.

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-utbyggnad kan utföras om behov kvarstår efter utredning av de enskilda anläggningarna i området.

10. Billsbro



VA-utredningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

24 st.

Planläge

Samlad bebyggelse på norra sidan om Vingåkersvägen mellan Högsjö och Vingåker centralort, öster om området Galltorp. Ej detaljplanelagt

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar.

Förutsättningar för allmänt VA

Området ligger nära överföringsledningarna mellan Vingåker tätort och Högsjö och kan anslutas om behov föreligger. Kostnadstäckningen för VA-utbyggnad i området bedöms dock vara ogynnsam då det är stora fastigheter som ligger glest vilket kräver långa ledningsdragningar.

Vattenförekomstens ekologiska status

Nyköpingsåns avrinningsområde bedöms som måttlig

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

Området behöver inventeras för att få fram mer information gällande statusen på de befintliga anläggningarna i området samt deras påverkan på människors hälsa och miljö.

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-utbyggnad kan utföras om behov kvarstår efter utredning av de enskilda anläggningarna i området.

11. Berga



Klassning

VA-utredningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

23 st.

Planläge

Samlad bebyggelse intill Vingåkersvägen ca 4 km väster om Vingåker centralort, för fastigheterna diagonalt orienterade från nordväst till sydost i kartan ovan. Ej detaljplanelagt.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar. En del av hushållen i området är anslutna till den allmänna VA-anläggningen som avtalskunder.

Förutsättningar för allmänt VA

Området ligger nära överföringsledningarna mellan Vingåker tätort och Högsjö och kan anslutas om behov föreligger. Kostnadstäckningen för VA-utbyggnad i området bedöms dock vara ogynnsam då det är stora fastigheter vilket kräver långa ledningsdragningar.

Vattenförekomstens ekologiska status

Nyköpingsåns avrinningsområde bedöms som måttlig

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

Området behöver inventeras för att få fram mer information gällande statusen på de befintliga anläggningarna i området samt deras påverkan på människors hälsa och miljö.

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas.

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-utbyggnad kan utföras om behov kvarstår efter utredning av de enskilda anläggningarna i området.

12. Hagnäset



Klassning

Enskilt VA-område

Beskrivning

Antal hushåll
19 st.

Planläge

Beläget knapp 1 km norr om Viala by, vid Kolsnarens södra strand. Hela området är detaljplanelagt. Mix av permanent och fritidsboende.

Bebyggelseutveckling

Kan förväntas få fler permanentboende. Det finns 7 obebyggda tomter i området som förväntas bli bebyggda i närtid. Ligger i ett utpekat utvecklingstråk mellan Vingåker och Baggetorp som är angivet i Vingåkers gällande och kommande översiktsplan. Dessutom ett angivet LIS-område.

Nuvarande va-lösning/va-standard

En stor andel av hushållen i området är anslutna till den allmänna VA-anläggningen som avtalskunder.

Förutsättningar för allmänt va

Fastigheterna är redan idag anslutna till den allmänna VA-anläggningen.

Vattenförekomstens ekologiska status

Kolsnarens status bedöms som otillfredsställande. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas.

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-bevakningsområde.

13. Killingudden



Klassning

Enskilt VA-område

Beskrivning

Antal hushåll
20 st

Planläge

Ej planlagt område Samlad bebyggelse. Beläget 1,5 km nordost om Viala by, vid Kolsnarens strand. Strax öster om området Hagnäset.

Bebyggelseutveckling

Inom LIS-område. Ligger strax intill utpekat utvecklingstråk mellan Vingåker och Baggetorp vilket är angivet i Vingåkers gällande och kommande översiktsplan.

Nuvarande va-lösning/va-standard

En stor andel av hushållen i området är anslutna till den allmänna VA-anläggningen som avtalskunder.

Förutsättningar för allmänt VA

En stor andel av hushållen i området är redan anslutna till den allmänna VA-anläggningen som avtalskunder.

Vattenförekomstens ekologiska status

Kolsnaren status bedöms som otillfredsställande. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

De flesta avlopp är anslutna till allmänna VA.

Krav på bristfälliga anläggningar ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas.

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-bevakningsområde.

14. Gropptorp



Klassning

Enskilt VA-område

Beskrivning

Antal hushåll

16 st.

Planläge

Samlad bebyggelse ca 3 km nordöst om Marmorbyn, på gränsen mot Katrineholms kommun. Ej detaljplanelagt.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar. 2017 utfördes tillsyn på avloppsanläggningar i området och bristfälliga anläggningar har åtgärdats.

Förutsättningar för allmänt va

Ca 2,5 km till allmänt VA i Marmorbyn. Inte utrett om kapacitet finns för att även försörja Gropptorp.

Vattenförekomstens ekologiska status

Kolsnaren status bedöms som otillfredsställande. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

För att uppnå god ekologisk status behöver näringsämnen kväve och fosfor minska eller upphöra helt. De bristfälliga avloppen har åtgärdats.

Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. Enskilt VA-område.

15. Åsätter östra



Klassning

VA-utredningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

21 st

Planläge

Samlad bebyggelse direkt intill verksamhetsområdet Åsätter. Gäller ej industrifastigheten i ost. Ej detaljplanelagt.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar.

Förutsättningar för allmänt VA

Nära till överföringsledningar mellan Åsätter och Katrineholm. Kostnadstäckningen för VA-utbyggnad i området bedöms dock vara ogynnsam då det är långt mellan fastigheterna vilket kräver långa ledningsdragningar.

Vattenförekomstens ekologiska status

Kolsnaren status bedöms som otillfredsställande. Enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

För att uppnå god ekologisk status behöver näringsämnen minska eller upphöra helt.

För att få mer information om statusen på befintliga avloppsanordningar i området samt deras påverkan på människors hälsa och miljö behöver delar av området inventeras.

Krav på bristfälliga avloppsanordningar ställs utifrån gällande lagstiftning.

Planläggning

Uppgift saknas.

Utbyggnad av allmänt VA

I dagsläget föreligger inget behov av utredning. VA-utbyggnad kan utföras om behov kvarstår efter utredning av de enskilda anläggningarna i området.

16. Lyttersta



Klassning

VA-utbyggnadsområde

Beskrivning

Antal hushåll

24 st.

Planläge

Samlad bebyggelse intill Tisnaren, ca. 8 km sydost om Vingåker centralort. Hela området är detaljplanelagt.

Bebyggelseutveckling

Oförändrat.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda dricksvatten- och avloppsanläggningar.

Förutsättningar för allmänt VA

Anslutning är planerad att göras till överföringsledningar som nyligen anlades mellan Lyttersta och Vingåker tätort.

Vattenförekomstens ekologiska status

Tisaren döms ha god ekologisk status gällande näringsämnen.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

För att bibehålla ekologisk status ska utsläpp av näringsämnen från avlopp inte utökas.

Planläggning

Uppgift saknas

Utbyggnad av allmänt VA

Området är ett VA-utbyggnadsområde och tidplan för utbyggnad kommer att framgå i Vattentjänstplanen.

17. Vittbro



Klassning

VA-utredningsområde

Beskrivning

Antal hushåll

61 st

Hushåll med permanentboende 5, andel 8 %. Till hushåll med permanentboende har räknats sådana där ägare eller delägare har fastighetens adress som bostadsadress.

Planläge

Området är beläget ca 8 km sydväst om Vingåker invid sjön Östra Vitten (gäller ej de två fastigheterna närmast vattnet). Hela området är detaljplanlagt.

Bebyggelseutveckling

9 obebyggda tomter i området vilka succesivt kan förväntas bli bebyggda. Även permanentboende kan öka succesivt då detaljplanen justerats i syfte att möjliggöra något större boyta.

Nuvarande va-lösning/va-standard

Enskilda avloppsanläggningar. Sluten tank med BDT-anläggningar i flertalet fastigheter, tillsyn har gjorts i delar av området. Krav på åtgärd.

Området har en gemensam dricksvattenanläggning i enskild regi som saknar vattenskyddsområde.

Förutsättningar för allmänt va

Området ligger långt från den allmänna VA-anläggningen.

Vattenförekomstens ekologiska status

Östra och västra vatten saknar statusklassning.

Behov av utredning och ev. åtgärder

Miljö- och hälsa

Eventuellt bristfälliga avloppsanläggningar behöver åtgärdas. Skydd för vattentäkt behövs.
Svårigheter med enskilda lösningar.

Planläggning

Uppgift saknas.

Utbyggnad av allmänt VA

En utredning behövs för att klargöra lämplig VA-lösning för området.